

# 902

HVAC Clamp Meter

用户手册

PN 2840080 May 2006, Rev. 1 3/07 (Simplified Chinese) © 2006-2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.



#### 有限担保和有限责任

本产品自购买之日起,将可享受三年材料上及工艺上的质保,本担保不适用于保险丝,一次性电池,或由于意外、疏忽、误用、改装、污染及非正常操作或处理引起的损坏。经销商无权以 Fluke 的名义给予其它任何担保。如在保修期内需要保修服务,请与您就近的 Fluke 授权服务中心联系,获得产品退还授权 信息;然后将产品寄至该服务中心,并附上产品问题描述。

本项担保是您能获得的唯一补偿。除此以外,Fluke 不提供任何明示或隐含的担保£¬例如适用于某一特殊目的的隐含担保。同时,FLUKE 不对基于任何原因或推测而导致的任何特殊、间接、附带或继起的损坏或损失负责。由于某些州或国家不允许对默示担保及附带或继起的损坏加以限制,故上述的责任限制与规定或许对您不适用。

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A. Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands

11/99

# 月录

<b>标题</b>	贝伊
简介	1
联系 Fluke	
符号	5
熟悉钳表	6
钳表的使用	10
交流和直流电压测量	10
电阻与通断	11
微安 μ <b>A</b> 测量	12
温度	13
电容	16
交流电流测量	16
背照灯	18
MIN MAX(最小值最大值)记录模式	18
显示保持	19
自动关闭	19
维护	20
清洁钳表	20
更换电池	21
技术指标	23
电气指标	23
一般指标	24

# 表目录

表	标题	页码
1. 2.	902 HVAC 钳表功能与特性显示屏功能与特性	7 9
	图目之	灵

# 图 标题 页码 1. 902 HVAC 钳表功能与特性 6 2. 显示屏功能与特性 8 3. 测试火焰检测棒 13 4. 温度测量 15 5. 正确测量交流电流 17 6. 更换电池 22

#### 简介

Fluke 902 是一种用电池操作的手持式 HVAC (暖通空调) 钳表 (简称"钳表"),可测量:

- 交流电流
- 直流电流(火焰检测棒测试最高为 200 μA)
- 交流和直流电压
- 电容
- 电阻
- 通断
- 温度(摄氏度°C和华氏度°F)

#### 钳表配备有:

- 两节 AA 碱性电池(已安装)
- 用户手册
- 携帯软包
- TL75 测试导线(一对)
- 80BK 集成式数字万用表温度探头

## 联系 Fluke

要联系 Fluke, 请拨打以下任何一个电话号码:

美国: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 加拿大: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

欧洲: +31 402-675-200 日本: +81-3-3434-0181 新加坡: +65-738-5655

世界各地: +1-425-446-5500

或访问 Fluke 网站: www.fluke.com。

登录以下网址注册钳表: http://register.fluke.com。

#### 安全须知

"**△△警告**"陈述表示可能会导致人身伤害或死亡的危险情况或行为。

"**△ 小心**"陈述表示对钳表或被测设备可能造成损坏的情况或行为。

#### ▲▲请先阅读:安全须知

为确保安全地操作和使用钳表,请遵守下列规定:

- 使用前先阅读用户手册并遵守所有安全指示。
- 务必依照用户手册的规定使用钳表,否则钳表 的安全装置可能会遭到损坏。
- 请勿单独工作,以便获得帮助。
- 切勿在电压高于 600 V 或频率高于 400 Hz 基 频的电路上使用钳表。否则可能会损坏钳表。
- 切勿在测试导线插入输入插孔时测试交流电流。
- 如果钳表或测试导线似乎已损坏,请勿使用它们。
- 在裸露的导线或母线附近工作时要格外小心。 与导线接触可导致触电。

- 对 60V dc(直流)或 30V ac rms(交流真有效值)或 42V ac(交流峰值)以上的电压应格外小心,该类电压有导致触电的危险。
- 只能用湿布和温和的清洁剂清洁钳表的外壳。 不要使用腐蚀剂或溶剂。
- 为避免因错误的读数而导致触电或伤害,显示电池指示符(例)时应尽快更换电池。当钳表因电池电量不足而影响读数时,钳表会锁住,并且在更换电池之前无法进行测量。
- 使用钳表时,请勿握在触摸挡板之外的地方 (见图 1)。
- 遵守当地和国家安全法规。在危险带电导线外 露的环境中,必须使用个人保护装置来预防触 电和电弧放电的伤害。


# 符号

下表所列为钳表上或本手册中所使用的符号。

[q]	可用于危险的带电导线上		
$\triangle$	有危险。重要信息。 查看用户手册。		
A	危险电压。 有触电危险。		
	双重绝缘		
<b>①</b>	电池		
<b>⊕</b> o ∪s	符合加拿大和美国标准		
C€	符合欧盟(European Union)有关指令		
≟	接地		
	DC(直流)		
~	AC (交流)		
<u>A</u>	请勿将本产品作为未分类整理的都市废物处理。请联系 Fluke 或合格的回收站进行处理。		
<b>C</b> N10140	符合澳洲的相关标准		
	经 TÜV Product Services 审查及认可		

#### 熟悉钳表

请参阅图 1 和图 2 及表 1 和表 2, 熟悉钳表的各项功能与特性。



efu0001.eps

图 1.902 HVAC 钳表功能与特性

#### 表 1. 902 HVAC 钳表功能与特性

编号	描述			
1	背照灯按钮			
2	钳口开关			
3	触摸挡板			
4	钳口			
(5)	保持按钮			
6	旋转开关:			
	<b>v</b> 直流与交流电压			
	υ 电阻与通断			
	μÄ 直流微安			
	°F/℃ 华氏度/摄氏度			
	<b></b> 电容			
	à 交流电流			
7	液晶显示屏			
8	最小值最大值按钮			
9	<b>AC/DC</b> (交流/直流电), °F/°C(华氏度/摄氏度)按 钮			
10	输入端子			




图 2. 显示屏功能与特性

#### 表 2. 显示屏功能与特性

= 77.10					
编号	含义				
1)	电池指示符 – 电池电量不足,需要更换。 <b>众 △ 警告: 为避免错误的读数而导致触电或人身伤害, 电池指示符出现时应尽快更换电池。</b>				
2	表示存在高电压				
3	最小值和最大值记录模式的指示符号。				
4	Display Hold(显示保持)功能已启用。				
(5)	伏特				
6	安培				
	<b>°F -</b> 华氏度				
	℃ - 摄氏度				
	Ω - 欧姆				
7	μA - 微安				
	<b>ル</b> - 微法				
	<b>DC</b> – 直流				
	<b>AC</b> – 交流				

### 钳表的使用

#### 交流和直流电压测量

要测量交流或直流电压:

- 1. 将测试导线插入钳表。
- 将旋转开关转至 ₹.
- 3. 按 [ACPO] 选择交流 (AC) 或直流 (DC) 电压。显示屏 会显示所选的电压模式。
- 4. 使用测试导线进行测量。钳表的读数出现在显示屏上。

注意

当所测电压高于30V时,\$符号出现在显示屏中。 当电压降至30V以下时,\$符号消失。

#### 电阻与通断

要测量电阻或通断:

#### ▲▲ 警告

为避免错误的读数而导致触电或伤害,请在开始测量之前断开电路的电源。

- 1. 将测试导线插入钳表。
- 2. 将旋转开关转至  $\stackrel{\parallel}{\Omega}$ 。
- 3. 开始测量。电阻的读数出现在显示屏上。
  - 如果电阻短路,钳表会发出哔哔声,表示读数小于  $30~\Omega$ 。
  - 如果电阻开路或超过钳表的测量范围,则显示屏会显示 OL。

#### 用户手册

#### 微安 µA 测量

钳表上的 μA dc (微安直流) (μA) 功能主要用于 HVAC (暖通空调) 火焰检测棒测试。要测试加热系统的火焰检测棒 (请参见图 3):

- 关闭加热装置,找到燃气炉控制器与火焰检测棒之间的 连线。
- 2. 断开该连接。
- 3. 将钳表的旋转开关转至 麻。
- 使用鳄鱼夹将测试导线连接在火焰传感器探头和控制模块接线之间。
- 5. 打开加热装置,检查钳表上的读数。
- 6. 请参阅加热装置的文档,了解应当达到的读数。




图 3. 测试火焰检测棒

ega0004.eps

#### 温度

钳表可以摄氏度(°C)或华氏度(°F)作为温度的测量单 位.。

要测量温度(请参照图 4):



#### 用户手册

- 1. 将 80BK 集成式数字万用表温度探头连接到输入插孔, 注意探头的正确极性。
- 2. 将旋转开关转至 °F/℃。
- 3. 按 ⚠️ 选择摄氏度 (°C) 或华氏度 (°F)。显示屏会显示所选的温度模式。
- 4. 放置好探头以便开始测量。读数出现在显示屏上。

#### 注意

为了符合规定的准确度,80BK 探头和钳表必须处于相同的温度下。

#### ▲▲ 警告

为避免触电,切勿将探头尖部碰触任何带有超过 30 V 交流电、42 V 峰值电压或 60 V 直流对地电压 的导体。




图 4. 温度测量

ega0005.eps

#### 用户手册

**电容**在测量电容之前,先切断电路电源,然后断开电容连接 并让其放电。将钳表的旋转开关转至电容功能档 (++)。

如果电容需要进一步放电,在电容放电过程中会显示 diSC。在测量时,请务必注意电容的极性是否正确。


#### 交流电流测量

#### ▲ ▲ 警告

为避免触电或伤害:

- 在进行电流测量之前先取下测试导线。
- 使用钳表时,请勿握在触摸挡板之外的地方 (见图 1)。

将旋转开关转至交流电流 (Ã)。在测量交流电流时,被测电线需要正确地放置在钳口内。被测电线应在钳口内居中,并位于钳子上标注的水平线之下。同时请注意,朝不同方向流动的电流会相互抵消,因此每次必须只测量一根电线,以确保测量正确(参见图 5)。



ega0003.eps

图 5. 正确测量交流电流

#### 用户手册

#### 背照灯

按 ⑧ 在背照灯开启和关闭之间变换。背照灯会在 2 分钟后 自动关闭。

要禁用背照灯 2 分钟自动关闭功能,请在启动钳表过程中按住 ⑧。

#### MIN MAX(最小值最大值)记录模式

MIN MAX (最小值最大值)记录模式捕捉最小和最大输入值。当检测到新的最大值或最小值时,钳表会发出哔哔声。要使用该功能:

- 1. 将钳表设定到所需的测量功能和范围。
- 2. 按 MMAX (最小值最大值)模式。显示屏 会 MAX (最大值)符号以及进入 MIN MAX (最小值最大值)模式以来检测到的最大值。
- 3. 按 MINMAX 变换为最小值 (MIN) 并显示读数。
- 4. 要暂停 MIN MAX(最小值最大值)记录,但不删除所保存的值,可按 。显示屏会显示 HOLD。
- 要继续 MIN MAX (最小值最大值) 记录,再按一次 <sup>™</sup>。
- 6. 要退出并删除所保存的读数,按住 MINMAX 至少两秒钟。

#### 显示保持

#### ▲▲警告

为避免触电或人身伤害,当启用 Display HOLD(显示保持)功能时,请注意当您施加不同的电压时,显示屏不会发生改变。

在 Display HOLD(显示保持)模式,钳表会"冻结"显示画面。钳表每 8 秒钟还会发出哔声,并且 HOLD 闪烁以提醒用户。

按 激活 Display HOLD (显示保持); HOLD 显示并捕获读数。

要退出并返回正常操作,请按 🖦。

#### 自动关闭

钳表会在 20 分钟后自动关闭。必须将旋转开关转至 "**OFF**" (关闭) 位置再转回,才能重新启动钳表。Auto Off(自动关闭)功能在 Min Max(最小值最大值)模式下被禁用。要禁用 Auto Off(自动关闭)功能,需在启动钳表时按住

#### 维护

#### ▲▲警告

为避免触电或人身伤害,本手册中未提及的修理或 维护应当只由合格的人员来承担。

#### 清洁钳表

#### ▲▲警告

为避免触电,请在清洁之前切断任何输入信号。

#### ▲ 小心

为避免损坏钳表,请勿使用芳香族或氯化溶剂清洁钳表。这些溶液会与钳表中所用的塑料产生反应。

用湿布和温和的清洁剂清洁钳表的外壳。

#### 更换电池

#### ▲▲警告

为避免因错误的读数而导致触电或人身伤害,显示电池指示符 (<u>()</u>) 时应尽快更换电池。

在更换电池之前先断开测试导线。

要更换电池(请参照图6):

- 1. 把旋转开关转至 "**OFF**" (关闭) 位置并取下端子上的测试导线。
- 用十字螺丝起子松开电池仓门的螺丝,然后从电池盒的 底端取下电池门。
- 3. 取出电池。
- 4. 换上两节新的 AA 电池。
- 5. 重新将电池仓门与电池盒的底端连接好并拧紧螺丝。




图 6. 更换电池

# 技术指标

#### 电气指标

功能	测量范围	分辨率	准确度
直流电压	0 – 600 V	0.1 V	1%±5个字
交流电压(真 有效值)	0 – 600 V	0.1 V	1 % ± 5 个字 (50/60 Hz)
交流电流(真 有效值)	0 – 600 A	0.1 A	2.0 % ± 5 个字 (50/60 Hz)
直流电流	0 – 200 μΑ	0.1 μΑ	1.0 % ± 5 个字
电阻	$0 - 999 \Omega$ $0 - 9999 \Omega$	0.1 Ω 1.0 Ω	1.5 % ± 5 个字
通断	< 30 Ω		
温度	-10 至 400 °C	0.1 °C	1 % ± 0.8 °C
电容	1 – 100 μF 100 – 1000 μF	0.1 μF 1 μF	1.9 % ± 2 个字

#### 一般指标

操作温度 -10 °C 至 +50 °C

**存放温度** -40 °C 至 +60 °C

**操作湿度** 非冷凝 (< 10 °C)

90%相对湿度(10°C至30°C)

75% 相对湿度 (30°C至 40°C)

45% 相对湿度(40°C至50°C)

(无结露)

工作海拔高度: 平均海拔 2500 m

存放海拔高度 平均海拔 12000 m

IP 30 (依照 IEC 60529)

**振动要求** MIL-PRF-28800F 2 级随机振动

**EMI, RFI, EMC** EMI: 未明确规定钳表不能用于

≥ 0.5 V/m 的 EMC 电场

EMC: 满足 EN61326-1 所有相关

要求

温度系数 0.1 x (指定准确度)/℃

(< 18°C 或 > 28°C)

尺寸(高x宽x

<del>K</del>).

9.1 x 3.8 x 1.7 in (240 x 80 x 40 mm)

重量

1.1 lb (310 g)

设计标准和认证

IEC 61010, IEC 61010-2-

032, CF

机构认证





N10140

过电压类别

600 V, CAT III (依照 IEC 1010-1)

CAT Ⅲ (第三类)设备用于保护固 定设备装置中的设备, 如配电盘、 馈线和短分支电路及大型建筑中的 防雷设施免受瞬态电压的损害。 两节 AA 电池, NEDA 15 A,

电源要求

IEC LR6